

296 11  
15. 03 - 2015

To: <Sanja.Markovic-Iskic@jpkpstanigrad.rs>  
Sent: 13. mart 2015. 12:19  
Subject: pojašnjenje kon dok JNMV 53 2015  
Poštovani,

Zahvaljujemo se na odgovoru na prethodna pitanja, i potrebna su nam dodatna pojašnjenja vezana za drugi deo vašeg odgovora :

Koja je visina ivičnjaka koji predstavljaju problem, pošto "visok ivičnjak" na žalost nije relevantna informacija?

Da li ste upoznati sa profesionalnom opremom za održavanje zelenih površina, odnosno traktorskim kosačicama sa kosionim uređajem na sredini, odnosno između prednje i zadnje osovine?

Ozbiljni proizvođači, koji su prisutni na svim svestskim tržištima, sa kosionim uređajem na sredini mašine, imaju sve adekvatne tehničke karakteristike da bi komunalna preduzeća mogla da prelaze preko ivičnjaka. To je naravno jedna klasična svakodnevna prepreka na koju svaki ozbiljan proizvođač poput nas ima odgovor i rešenje.

Pošto spominjete dodatne troškove, vezane za gubitak vremena, želim Vam naglasiti da turbine imaju problema začepljavanja prilikom ulaska trave, pogotovo kada je trava vlažna i visoka, što se kod profesionalnih mašina sa kosionim uređajem na sredini ne dešava.

Isto tako, turbina zahteva dodatne droškove vezane za održavanje, i dodatne potencijalne kvarove.

Nismo zadovoljni Vašim odgovorom, jer visoki ivičnjaci nisu razlog za diskvalifikaciju profesionalnih mašina sa kosionim uređajem na sredini traktorske kosilice.

Iz tog razloga, povezujući se na Vaš odgovor na prvo prethodno pitanje da ne želite da favorizujete turbinu, i da želite lojalnu konkurenciju, pozivam Vas da izmenite tendersku dokumentaciju, tako što ćete staviti uslov vezan za prelaz određene visine preko ivičnjaka, a ne frontalni kosioni uređaj. Na taj način rešavate Vaš problem, ostavljate lojalnu konkurenciju, i omogućavate svim profesionalnim ponuđačima da se takmiče za što bolju ponudu.

U protivnom ću morati da se žalim komisiji za Javne Nabavke.